



מס' סידורי במכרז - 298

מס' רישוי : 229 רישוי אזרחי : 6091052
 תוצר ודגם הרכב : טויוטה קורולה
 שנת ייצור : 2013
 ק"מ נסיעה : 241,000

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר

טופס סיכום אחיד עפ"י הוראות משרד התחבורה

רשיון מס: 8994 מס' כרטיס: 139579 **רכב מס' 60-910-52** --

100	100	98	100					לחץ דחיסה %:
								אחוז נפילת לחץ

מזמין הבדיקה: משטרת ישראל דגם רכב:
 תוצר רכב: טויוטה מס' שילדה: 20906
 מונה רשום: 240395 מס' מנוע: 4498
 שנת יצור: 2013 סוג מרכב: שילדת מרכב

מכלול הבדיקה	סטטוס	
	תקין	לא תקין
מנוע, מערכת קירור מערכת דלק, מערכת הצתה	X	
מערכת פליטה		✓
סרן קדמי ומערכת היגוי	X	
קפיצים	X	
שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות נמוכה ליקויים בעל משמעות שולית	X	
מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים		✓
צמיגים		✓
מערכת תאורה - כולל מצבר	X	
העברת הכוח	X	
מחוננים		✓
הערות כלליות		

אבחנה

בלאי פנימי גבוה, רעשי מותחנים וגלגלות מנוע לטיפול, רעשים ונקישות פנימיים 30 לבדוק תצרוכת שמן בנסיעה, לבטל רעשים ולחזור לשמיעת מנוע, קורוזיה וסימני נזילה, בחיבורים, סיבובי מנוע לא יציבים

סטיות הגה קלות, נקישות במתלה/לבדוק תושבות, לתקן זוויות ומערכת היגוי ואיזון

קפיצות לקויה

מערכות בסף לחיצות בפח, פגמים בצבע, כיפוף/תיקון/החלפה/פגוש

פנסים ראשיים פגמים

חופש צלבים, רעש קל מתיבת הילוכים, תיבת הילוכים רציפה לבצע סריקת תקלות ועידכון גרסה

לבצע סריקת תקלות מחשב במוסך, לא נבדקו מערכות חימום ומיזוג, יש לבדוק בנסיעה חימום ומיזוג, לפרק גלגלים ולבדוק עובי רפידות ואי ביי אס, לבדק תצרוכת שמן בנסיעה להסיר מגינים בתחתית ולחזור לבדיקה, לחץ דחיסה נמדד באחוזים, יש צורך לפרק גלגלים במוסך ולבדוק עובי רפידות, מערכת בלם ומערכת למניעת נעילת גלגלים, לא נבדקו ממיר קטליטי/מסנן חלקיקים אין אחריות, חובה עליך לגשת למוסך על מנת לקבל הצעת מחיר לתיקון כל הליקויים המופיעים בדו"ח, תאריך מצבר-4/18

אין אחריות על מערכת, מערכות חשמליות, מזגן, שמשות, מחשבי הרכב