



מס' סידורי במכרז - 146

מס' רישוי : 214 רישוי אזרחי : 8910879
 תוצר ודגם הרכב : טויוטה קורולה
 שנת ייצור : 2013
 ק"מ נסיעה : 252,000

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר

כולל מערכות אלקטרוניות וממוחשבות
 ללא מערכות אלקטרוניות ממוחשבות

ע"פ הוראת משרד התחבורה

מזמין הבדיקה: משרת ישראל
 מספר רכב: 89-108-79
 שנת ייצור: 2013
 מונה רשום: 250862
 תוצר ודגם רכב: טויוטה
 מס' מנוע: 9382
 מס' שילדה: 0953

מ"ד	המערכת	תקין	לא תקין	אבחנה
1	מנוע		X	לחץ שמן לפי נורית תקין, בלאי גבוה - מספר רב ק"מ רשום, לבדוק צריכת שמן בנסיעה, LAMBDA 1.022 O2 0.62 (%) CO2 14.9 (%) HC 28 (PPM) CO 0.02 (%) X
2	מערכות קירור			
3	מערכת דלק			
4	מערכת הצתה			
5	מערכת פדיוטה	✓		
6	סרן קדמי ומערכת היגוי		X	לבדוק/ לתקן זווית במתלה קדמי + במתלה אחורי, חופש יתר במתלה קידמי - רעש תותבים, תותבים (בוקסות) למשולשים (קידמיים) סדוקים / יבשים, רעש יתר מתלה אחורי
7	קפיצים	✓		
8	שילדת מרכב ליקויים בעלי משמעות נמוכה		X	שריטות - פגמים בצבע - צבע דהוי, לחיצות פח סביב מרכב, פגיעה פח סף היצוני
	ליקויים בעלי משמעות שולית		X	שיפוץ שריטות פגיעה בפגוש (ים) קדמי \ אחורי
9	מערכת בלמים (ללא פירוק גלגלים)	✓		
10	צמיגים	✓		
11	מערכת תאורה (כולל מצבר)		X	פנסי אורות דרך דהויים
12	העברית נח		X	רטיבות/ סימני חילות שמן תיבת הילוכים, תמסורת אוטומטית - טיפול לפי הוראות יצרן, שמן כהה - בלאי דיסקיות גיר אוטומטי
13	מהוונים	✓		
14	הערות כלליות			דרוש סריקה ממוחשבת במוסך מורשה