



מס' סידורי במכרז - 127

מס' רישוי : 15701 **רישוי אזרחי :** 8915379
תוצר ודגם הרכב : טויוטה **אוונסיס**
שנת ייצור : 2013
ק"מ נסיעה : 354,000

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר

על פי הוראות משרד התחבורה		טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות										
מס' רכב:	8915379	תוצר:	Avensis 1.8	דגם:	Toyota	מס' שלדה:	3250	מס' מנוע:	4454	מד מרחק:	353951	
מס' מנוע:	4454	שנת ייצור:	2013	סוג הרכב:	אחר	קבוצה 1-3:	קבוצה 1-3	מס' מנוע:	4454	מס' מרחק:	353951	
מזמין הבדיקה:	מט"ר רכב בית דגן	וכתובתו:		סוג השלדה:	שלדת מרכב							
מס' ד	המערכת	V	לא תקין									
1	מנוע		X	. בליק מנוע=תומכי מנוע פגומים, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, ראש מנוע=צריכת שמן ממובילי שסתומים מערכת שמן=חוסר שמן מנוע, סימני שריפת שמן, בדיקת תצורת שמן בסיעה								
2	מערכת קיחור		X	. מערכת קיחור מניע=קורוזיה וסימני נזילות מים מחיבורים, משאבת מים נזלת								
3	מערכת דלק	V										
4	מערכת הצתה/חזקה	V										
5	מערכת גדוש מנוע	V										
6	מערכת הנעה של רכב	V										
7	מערכת נעילה	V										
8	מערכת פדיוס ומערכות		X	CO=לא נבדק								
9	מערכת התנעה סולל מצבר	V										
10	מצמד	V										
11	תיבת הילוכים		X	. תיבת הילוכים אוטומטית=זמן החלפה לא תקין, בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר, אין אחריות								
12	תיבת העברת כוח	V										
13	ציריות/גל הינע		X	. גל הינע / ציריות=מרווחי יתר								
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	. מיתלה קדמי=לתקן/לכונן זוויות מתלה, מרווחי יתר, בולמי זעזועים=בלאי יתר, בולם קדמי שמאלי פגום, בולם קדמי ימני פגום								
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית		X	. בולם אחורי ימני פגום/בלאי יתר, בולם אחורי שמאלי פגום/בלאי יתר								
16	מערכת היגוי	V										
17	מערכת בלמים		X	. בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה, בלמים אחוריים=לפרק גלגלים לבדיקה								
18	צמיגים וחישוקים	V										
19	שלדת מרכב		X	. תיקוני מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה לפנים, תיקוני מרכב וצבע, מעיכתלמשוך, חזק לפגושים, החלפו הללי מרכב								
20	מערכת תאורה ומחוננים	V										
21	העמדת כלליות	V										