



## מס' סידורי במכרז - 212

מס' רישוי : 20461 רישוי אזרחי : 9011212

תוצר ודגם הרכב : איסוזו דימקס

שנת ייצור : 2013

ק"מ נסיעה : 150,000

### חייב שינוי מבנה

**ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר**

#### טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

4963	מס' שלדה	Isuzu	דגם:	D-max 4x4 2.5	תוצר:	9011212	מס' רכב:
קבוצה 4-5	אחר	סוג הרכב:	שנת ייצור:	149240	מד מרחק:	1084	מס' מנוע:
שלדת מרכב	סוג השלדה:		וכתובת:	מט"ר רכב בית דגן			מזמין הבדיקה:

מס"ד	המערכת	V	לא תקין	תיאור
1	מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, חילת שמן, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, מערכת תזמון=רעש שסתומים, החלף רצועות זימון לפי הוראות יצרן, ראש מנוע=צריכת שמן ממובילי שסתומים
2	מערכת קירור		X	מערכת קרור מנוע=קורוזיה וסימני חילת מים מחיבורים
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה/הזרקה	V		
5	מערכת גדוש מנוע	V		
6	מערכת הנעה של רכב	V		
7	מערכת טעינה	V		
8	מערכת פליטה ומערכות		X	CO=לא נבדק
9	מערכת התנעה	V		כולל מצבר
10	מצמד	V		
11	תיבת היילוכים		X	תיבת היילוכים אוטומטית=בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר, רעידות יתר, אין אחריות לתיבת
12	תיבת העברת כוח	V		
13	ציריות/גל הינע		X	גל הנע / ציריות=מרווחי יתר
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, מרווחי יתר, תותבים פגומים, בולמי זעזועים=בלאי יתר
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V		
16	מערכת היגוי	V		
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה, בלמים אחוריים=לפרק גלגלים לבדיקה
18	צמיגים וחישוקים	V		
19	שלדת מרכב		X	שילדת מרכב, משמעות נמוכה=חלודה בשילדה, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעור, נזק לפגושים
20	מערכת תאורה ומהאונים	V		
21	הערות כלליות	V		