



**מס' סידורי במכרז - 309**

**מס' רישוי :** 10700 **רישוי אזרחי :** 6799830  
**תוצר ודגם הרכב :** טויוטה **אוריס**  
**שנת ייצור :** 2014  
**ק"מ נסיעה :** 204,000

**ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר**

**טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות** על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב:	6799830	תוצר:	Auris 1.8 HSD Hybrid	דגם:	Toyota	מס' שלדה:	7149
מס' מנוע:	7981	מד מרחק:	202766	שנת יצור:	2014	סוג הרכב:	אחר
מחמין הבדיקה:	מטא"ר רכב בית דגן	וכתובתו:		סוג השלדה:	שלדת מרכב	קבוצה 1-3	
מס"ד	המערכת	V	לא תקין				
1	מנוע		X	בלוק מנוע=רעש יתר, נקישות יתר, בלאי יתר, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות. תומכי מנוע פגומים, תצרוכת שמן מהצילינדרים, מערכת תיזמון=רעש שסתומים. מערכת שמן=בדוק תצרוכת שמן בנסיעה			
2	מערכת קירור	V					
3	מערכת דלק	V					
4	מערכת הצתה/הזרקה	V					
5	מערכת גדוש מנוע	V					
6	מערכת הנעה של רכב	V					
7	מערכת טעינה	V					
8	מערכת פליטה ומערכות	V					
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V					
10	מצמד	V					
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר, החלפה לקויה, בדוק/ תקן מחשב			
12	תיבת העברת כוח		X	מצמד=לתקן/לכוון, הפרדה לקויה			
13	ציריות/גל הינע	V					
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	V					
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V					
16	מערכת היגוי		X	מערכת היגוי=לתקן/לכוון			
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה			
18	צמיגים וחישוקים		X	צמיגים וגלגלים=צמיג קדמי ימין פגום, צמיג קדמי שמאל פגום, צמיג אחורי שמאל פגום, צמיג אחורי			
19	שלדת מרכב		X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעור, נזק לפגושים			
20	מערכת תאורה ומחוגנים	V					
21	הערות כלליות	V					