



**מס' סידורי במכרז - 114**

**מס' רישוי :** 33705 **רישוי אזרחי :** 8458412  
**תוצר ודגם הרכב :** סיטרואן **ג'מפי**  
**שנת ייצור :** 2013  
**ק"מ נסיעה :** 215,000

**חייב שינוי מבנה**

**ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר**

טופס יכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות		על פי הוראות משרד התחבורה	
מס' רכב:	תוצר:	דגם:	Citroen
8458412	JUMPY 2.0 HDI	7289	מס' שדה
מס' מנוע:	מז מרתק:	שנת יצור:	סוג הרכב:
3523	214401	2013	חברה
מזמין הבדיקה:	מסא"ר רכב בית דגן	וכתובתו:	סוג השלדה:
			קבוצה 1-3
מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
בלוק מנוע=נקישות יתר, נזילות שמן בין המנוע לגיר, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים ונגללות מערכת תיזמון=רעש שסתומים, ראש מסע=צרכת שמן ממנבילי שסתומים			
2	מערכת קירור		X
מערכת קירור מנוע=קורחזיה וסימני נזילות מים מחיבורים			
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות		X
עשן דחל=לא נבדק			
9	מערכת התנעה מול מצבר	V	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים		X
תיבת הילוכים ידנית=תומכי תיבת הילוכים פגומים, מרווחי יתר, נזילות שמן			
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציראות/גל הינע		X
גל הינע / ציראות=מרווחי יתר			
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X
מיתלה קדמי=לתקן/לכונן זווית מתלה			
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת הינע	V	
17	מערכת בלמים	V	
18	צמיגים וחישוקים		X
בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה			
19	שלדת מרכב		X
תקוני מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה דופן שמאל, תקוני מרכב וצבע, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, סימני מילוי תומר, נזק לפגושים, סימני תיקון בפנלים + חומר, גג=מעייכות בגג הרכב, חלודה			
20	מערכת תאורה ומחוגים	V	
21	העחת כללית	V	